

Contrôlez vos éclairages en toute conformité

- Mesures jusqu'à 200 000 lux
- Correction spectrale C.I.E et correction d'incidence
- Afficheur 2 000 points



PHYSICS *Line*

C.A 811
C.A 813

Luxmètres

Luxmétrie

	C.A 811	C.A 813
Etendue de mesure	20 à 20 000 Lux	20 à 200 000 Lux
Précision (cellule + appareil) Lampe à incandescence 2856 Autres sources de lumière K	± 3 % + 10 pt ± 18 % + 2 pt	± 3 % + 10 pt ± 11 % + 2 pt
Résolution	0,01	
Fonction	Mémorisation de la valeur maximale	Affichage de la valeur crête

- ✓ Fonction Hold
- ✓ Choix de l'unité de mesure Lux / fc
- ✓ Gaine de protection antichoc

Conditions d'utilisation :

- Température : 0 à +50 °C
- Humidité : < 75 % HR

Conditions de stockage :

- Température : -20 à +60 °C
- Humidité : < 75 % HR

Dimensions : 195 x 60,5 x 38 mm

Masse :

C.A 811 : 214 g,
C.A 813 : 223 g

Pour commander	
Luxmètre C.A 811	P01. 1724. 01Z
Luxmètre C.A 813	P01. 1722. 01Z



FRANCE
Chauvin Arnoux
190, rue Championnet
75876 PARIS Cedex 18
Tél : +33 1 44 85 44 85
Fax : +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr

SUISSE
Chauvin Arnoux AG
Einsiedlerstrasse 535
8810 HORGEN
Tél : +41 1 727 75 55
Fax : +41 1 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch

LIBAN
Chauvin Arnoux Middle East
P.O. BOX 60-154
1241 2020 JAL EL DIB (BEYROUTH)
Tél : +961 1 890 425
Fax : +961 1 890 424
camie@chauvin-arnoux.com